


SEAMASTER TI 1523 / 825



Pièces de rechange / Ersatzteile Spare parts / Piezas de recambio

N°	Désignation / Beschreibung Designation / Designacion	Ref.
1	Embout / Endstück End link / Terminal	026 TI 1523 / 825
2	Maillon amovible / Verlängerungsglied removable link / Eslabón desmontable	114 TI 1504
3	½ maillon amovible / ½ Verlängerungsglied ½ removable link / ½ eslabón desmontable	115 TI 1504
4	Fermeture complète / Verschluss komplett Complete clasp / Cierre completo	117 TI 1523 / 825
5	Maillon d'attache fermeture / Ansatzglied für Verschluss / Clasp attaching link	118 TI 1504
6	Barrette / Federsteg Spring bar / Pasador de muelle	068 ST 2207
a1	Goupille de maillon amovible / Stift für abnehmbares Glieder / Removable link pin / Pasador de eslabón desmontable	128 ST 9059
a2	Goupille de fermeture / Stift für Verschluss Clasp pin / Pasador de cierre	128 ST 9063
b1	Canon de maillon amovible / Tubusrohr für abnehmbares Glieder / Removable link tube Cañon de eslabón desmontable	201 ST 0510
b2	Canon de fermeture / Tubusrohr für Verschluss Clasp pin / Cañon de cierre	201 ST 0073

* Observations / Bemerkungen / Observations / Observaciones

Le verrou usé implique un remplacement de la glissière.
Ist der Riegel abgenutzt, muss der ganze Schlitten ersetzt werden.
Once the lock is worn out, the slider must be replaced.
El cerrojo desgastado implica el cambio de la corredera completa.